


春江花月北区-涂饰面层验收报告



1，厨房位置墙面空鼓，导致外层开裂，厨房门右侧较严重，左侧较轻。



2，客厅阳台窗台横截面打磨不平整



3，阳台右上角位置打磨不平整



4，楼道存放垃圾较多，影响四邻，